

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно-химический комбинат"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>25-05 Конструкторская группа Завод регенерации топлива</i>					
250501. Руководитель конструкторской группы					
250502. Инженер-конструктор	Ионизирующее излучение: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>25-10-03 Группа по подготовке производства Служба обеспечения функционирования автоматизированных систем (СОФАС) Завод регенерации топлива</i>					
25100040. Техник	Ионизирующее излучение: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>25-10-05 Отдел эксплуатации локальных систем управления ОДЦ Служба обеспечения функционирования автоматизированных систем (СОФАС) Завод регенерации топлива</i>					
25100041. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Ионизирующее излучение: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
25100042. Инженер-электроник	Ионизирующее излучение: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>25-10-07 Участок наладки и средств измерения и автоматизации ОДЦ Служба обеспечения функционирования автоматизированных систем (СОФАС) Завод регенерации топлива</i>					
25100701. Начальник участка	Ионизирующее излучение: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
25100705А(25100707А). Мастер	Ионизирующее излучение: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

	вать средства индивидуальной защиты	вредного фактора			
25100702А(25100708А). Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	Ионизирующее излучение: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>25-11-02 Группа по подготовке производства цехов № 2; 3; 5 Служба эксплуатации и наладки механического оборудования (СЭиНМО) Завод регенерации топлива</i>					
25110006А(25110052А; 25110053А). Инженер по вентиляции	Ионизирующее излучение: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>25-11-05 Участок по наладке и эксплуатации механического оборудования цехов № 4; 5 зданий и сооружений Служба эксплуатации и наладки механического оборудования (СЭиНМО) Завод регенерации топлива</i>					
25110501А(25110506А). Мастер участка					
25110507А(25110508А; 25110509А; 25110510А; 25110511А; 25110512А; 25110513А; 25110514А; 25110515А; 25110516А; 25110517А; 25110518А; 25110519А; 25110520А; 25110521А; 25110522А). Слесарь-ремонтник					
25110503А(25110523А; 25110524А; 25110525А; 25110526А; 25110527А; 25110528А; 25110529А). Электрогазосварщик	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ			
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>25-11-03 Участок по наладке и эксплуатации механического оборудования цехов № 2; 3</i>					

Служба эксплуатации и наладки механического оборудования (СЭиНМО) Завод					
25110301А(25110302А; 25110303А). Машинист крана (крановщик)	Ионизирующее излучение: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
25-42 Механический цех (цех №4) Завод регенерации топлива					
25420401. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Шум: Применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Применять средства звукопоглощения	Снижение уровня шума.			
25-45-02-40 Участок перегрузки и хранения ОЯТ (цех № 3) Завод регенерации топлива					
25450201. Машинист компрессорных установок	Шум: Применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Применять средства звукопоглощения	Снижение уровня шума.			
25-50-04 Участок "сухого" хранения ОЯТ Завод регенерации топлива					
25500401. Начальник участка	Ионизирующее излучение: Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			