

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-Химический комбинат»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Завод фабрикация моллива</i> | | | | | |
| <i>Участки по производству МОКС-моллива</i> | | | | | |
| <i>Участок эксплуатации комплекса изготвления ТВС</i> | | | | | |
| 13450801. Начальник участка | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| 13200103. Инженер, вторая категория | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| <i>Служба по обслуживанию, эксплуатации и организации ремонта технологического и механического оборудования</i> | | | | | |
| <i>Группа планово-предупредительного ремонта</i> | | | | | |
| 1341030. Электросварщик, 5 разряд | Химический: Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Уменьшение контакта с вредными веществами Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| <i>Руководство</i> | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 13010105. Заместитель директора завода по производству | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| <i>Группа производственной безопасности</i> | | | | | |
| 13030701. Инженер по ядерной безопасности | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| <i>Группа учета и контроля ядерных материалов</i> | | | | | |
| 13450205. Учетчик | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|--|--|--|
| | <i>Технический отдел</i> | вать рациональные режимы труда и отдыха. | вредного фактора. | | | |
| 13070102. Инженер, (подготовка производства), 1 категория | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | | |
| 13070204. Ведущий инженер, (ТРО) | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | | |
| 1327001. Ведущий инженер, (РАО) | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | | |
| <i>Участки по производству МОКС-топлива</i> | | | | | | |
| <i>Отдел производственного планирования</i> | | | | | | |
| 13450901. Мастер сменный | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | | |
| 13450807А. Комплектовщик, 5 разряд | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | | |
| 13450803. Инженер, (комплектующие для ТВС), без категории | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | | |
| 13200101. Начальник отдела | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | | |
| 13200107. Инженер по подготовке производства | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | | |
| <i>Участок эксплуатации комплекса изготовления таблеток МОКС-топлива</i> | | | | | | |
| 13200104. Мастер сменный | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | | |
| <i>Участок эксплуатации комплекса изготовления ТВЭЛ</i> | | | | | | |
| 13450704А. Сварщик-оператор, 6 разряд | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | | |
| 13200105. Мастер сменный | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и от- | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| 13450703А. Оператор автоматической линии изготовления ТВЭЛ, 6 разряд | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| 12450704. Сварщик-оператор, 5 разряд | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| 13450702. Инженер-технолог, без категории | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| 13450709. Инженер, вторая категория | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| Участок эксплуатации комплекса изготовления ТВС | | | | | |
| 13200106. Мастер сменный | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| Служба главного прибориста | | | | | |
| Группа эксплуатации | | | | | |
| 13430306А. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами (АСУТП), вторая категория | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| 13430307. Руководитель группы | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| 13430311. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами (АСУТП), без категории | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| Участок ремонта автоматизированных систем ТТ, ТВЭЛ, в/десистем ТВС | | | | | |
| 13430315. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами (АСУТП), без категории | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| 13430316. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| песами (АСУТП), вторая категория | | | | | | |
| Участок ремонта автоматизированных систем ТВС, САС, АСРК | | | | | | |
| 13430402. Начальник участка | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | | |
| 13430312. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами (АСУТП), без категории | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | | |
| Участок ремонта автоматизированных систем ТТ, ТВЭД, в-деосистем ТВС | | | | | | |
| 13430313А. Главный специалист | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | | |
| Служба по обслуживанию, эксплуатации и организации ремонта технологического и механического оборудования | | | | | | |
| Участок по обслуживанию механического оборудования | | | | | | |
| 13460203А. Слесарь-ремонтник, 6 разряд | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | | |
| 13460206. Мастер участка | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | | |
| 13460205. Слесарь-ремонтник, 5 разряд | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | | |
| Группа подготовки производства | | | | | | |
| 13460301. Ведущий инженер по ремонту | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | | |
| 13450107. Инженер по сварке, без категории | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| 13460303. Инженер | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| <i>Участок по ремонту механического оборудования</i> | | | | | |
| 13460401. Мастер участка | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| 13460209. Деактиваторщик, 5 разряд | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| 1346203. Слесарь-ремонтник, 5 разряд | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| <i>Группа планово-предупредительного ремонта</i> | | | | | |
| 13460501. Руководитель группы | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| 13460506. Инженер по наладке и испытаниям, без категории | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| 13460211А. Наладчик технологического оборудования, 5 разряд | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| 13460213. Слесарь-ремонтник, 5 разряд | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| <i>Участок по ремонту и обслуживанию копирующих машин-ламинаторов</i> | | | | | |
| 13460701. Мастер участка | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |
| 13460214А. Слесарь-ремонтник, 5 разряд | Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение уровня воздействия вредного фактора. | | | |

Дата составления: 15.12.2025