

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
25010001. Директор завода	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
25010002. Главный инженер <i>Служба обеспечения функционирования автоматизированных систем</i>	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
<i>Участок по сопровождению устройств обработки, передачи данных и ЧПУ</i>					
25100014. Ведущий инженер по автоматизированным системам управления производством	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
25100015. Инженер по автоматизированным системам управления производством	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
<i>Отдел эксплуатации локальных систем управления ОЦ</i>					
25100035. Ведущий инженер	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
25100512. Инженер-программист	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
<i>Служба эксплуатации и наладки механического оборудования</i>					
25110005. Главный специалист	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Группа по организации наладки и эксплуатации механического оборудования</i>					
25110706. Инженер по подго-	Ионизирующее излучение: Снизить	Снижение уровня воздействия			

Товке Производства	уровень воздействия вредного фактора	вредного фактора			
25110704. Инженер по вентиляции	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
25110702. Инженер по ремонту	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
25110705. Инженер по вентиляции	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Отдел эксплуатации инфракрасной структуры и МТС</i>					
<i>Участок эксплуатации инфракрасной структуры</i>					
25240011. Кладовщик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Участок по ремонту специализированного подвижного состава</i>					
25550002. Инженер	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
25550003. Мастер	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
25550001. Начальник участка	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
<i>Цех №5 (цех по обработке технологической переработки ОПТ)</i>					
<i>Отдел обработки с РАО</i>					
25650501А. Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
25650505. Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
25650501. Оператор радиохимического производства	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
<i>Отдел базовой технологии, участок радиохимического производства</i>					
25650506. Аппаратчик по пере-	Ионизирующее излучение: Организо-	Снижение уровня воздействия			

работке, разделению и очистке химических соединений металлов	вать рациональные режимы труда и отдыха.	-вредного фактора.			
25650507А. Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
2565052. Оператор радиохимического производства	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
25650521. Оператор радиохимического производства	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
<i>Отдел базовой технологии, уча- сток головных операций</i>					
25650510. Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
25650511А. Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
<i>Отдел базовой технологии, уча- сток готовой продукции</i>					
25650513. Аппаратчик по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
2565053. Оператор радиохимического производства	Ионизирующее излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня воздействия вредного фактора.			
<i>Отдел эксплуатации и ремонта технологического транспорта</i>					
<i>Мастерский участок по эксплуатации машин и механизмов</i>					
25850022. Водитель погрузчика	Тяжест.: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Цех № 4 (Цех механический)</i>					
<i>Участок по изготовлению нестандартизированного оборудования</i>					
<i>дояница</i>					
25420007. Мастер сменный	Шум: Работать в средствах индивиду-	Уменьшение уровня воздей-			